

文件類別	名稱	文件編號 SPEC NO	版次 REV.	頁次 PAGE
操作指導書	能量分散式 X-ray 元素分析儀	NEMS-W-3062	1.0	1 OF 20

目錄

1.0		目的	
2.0		範圍	
3.0		權責	
4.0		參考資米	ł3
5.0		EDS 儀器	骨介紹
6.0		EDS 儀器	音操作與設定4
	6.1	SEM .	真空度檢查4
	6.2	SEM 5	載台位置檢查
	6.3	EDS #	月機6
	6.4	EDS]機6
	6.5	存取權	皆案7
7.0		導航器((Navigator)7
	7.1	X-ray	圖譜收集、定性、定量及報告列印分析步驟(Point & ID)8
		7.1.1	專案(Project)
		7.1.2	樣品資訊 (Sample)10
		7.1.3	電子顯微鏡設定(Microscope Setup)11
		7.1.4	SEM 影像收集 (Site of interest)
		7.1.5	收集圖譜(Acquire Spectra)13
		7.1.6	圖譜比較(Compare)14
		7.1.7	確認元素(Confirm Elements)15

本文件之內容為國立台灣大學奈米機電系統研究中心專有之財產,非經書面許可,請勿複製或轉換成其他任何形式使用。

The information contained in this document is the exclusive property of the NTU Nano-Electro-Mechanical-Systems ResearchCenter. Neither this document nor any part may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing.



文件類別	名稱	文件编號 SPEC NO	版次 REV.	頁次 PAGE
操作指導書	能量分散式 X-ray 元素分析儀	NEMS-W-3062	1.0	2 OF 20
7.1.8	定量分析(Quant)	•••••••••••••••••••••••••••••••		16
7.1.9	定量參數設定(Quant Setup)			17

7.1.10	列印報告 (Report)	 8

本文件之內容為國立台灣大學奈米機電系統研究中心專有之財產,非經書面許可,請勿複製或轉換成其他任何形式使用。

The information contained in this document is the exclusive property of the NTU Nano-Electro-Mechanical-Systems ResearchCenter. Neither this document nor any part may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing.



文件類別	名稱	文件編號 SPEC NO	版次 REV.	頁次 PAGE
操作指導書	能量分散式 X-ray 元素分析儀	NEMS-W-3062	1.0	3 OF 20

1.0 目的

本文件旨於介紹能量分散式 X-ray 元素分析儀之操作方法等基本資料,以維製程之工作品質 及人員與設備之安全。

2.0 範圍

能量分散式 X-ray 元素分析儀之操作。

3.0 權責

本辦法由實驗室負責人會同設備負責人訂定,經由中心主管核定後執行。修訂方式亦同上述流程。

4.0 參考資料

益弘儀器股份有限公司操作說明書。

5.0 EDS儀器介紹

- (1) EDS 偵測器,如圖一所示
- (2) 請確定需測量之樣品,已經固定且平 坦。
- (3) 請確定 SEM 於固定工作距離看到清 楚影像。固定工作距離依 SEM 型號而 改變(例如:S-3400 為 10mm,S-3000 為 15mm,S-4800 為 15mm)。
- (4) 確定 EDS 偵測器伸入樣品室中。



圖一 EDS X-ray 偵測器

本文件之內容為國立台灣大學奈米機電系統研究中心專有之財產,非經書面許可,請勿複製或轉換成其他任何形式使用。

The information contained in this document is the exclusive property of the NTU Nano-Electro-Mechanical-Systems ResearchCenter. Neither this document nor any part may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing.



文件類別	名稱	文件編號 SPEC NO	版次 REV.	頁次 PAGE
操作指導書	能量分散式 X-ray 元素分析儀	NEMS-W-3062	1.0	4 OF 20



圖二 EMAX 電源開闢

6.0 EDS儀器操作與設定

*<u>請依照下列程序開啟電源及操作系統</u>,並確認 SEM開機流程是否正確。

- 6.1 SEM真空度檢查
- 確認 IP (IP1、IP2、IP3)、RESET 指示 燈是亮的。
- (2) 確認 IP 及 SC 真空小於下列數值 IP1 < 2 x 10⁻⁷ Pa IP2 < 2 x 10⁻⁶ Pa IP3 < 5 x 10⁻⁵ Pa SC < 2 x 10⁻³ Pa



圖三 EMAX 主機



圖四 桌面上進入的圖示

	EVAC CONTROL MULTI INDICATOR	START	STOP
	LE-3		
	1000 ULLET	-	-
100 ECO 1			

圖五 真空控制面板

在真空控制面板上,按MODE鍵可切換顯示IP1、IP2、IP3、SC、SEC等真空值,如圖 五所示。<u>若IP真空值不符合上述條件,必須進行Gun Baking,請通知中心</u>。

- (3) 確認 EVAC Power 開闢在 ON 的位置,如圖六所示。
- (4) 確認 TMP NORMAL 及 SC EVAC POWER 亮燈確認 APT HEAT 切到 AUTO 位置

本文件之內容為國立台灣大學奈米機電系統研究中心專有之財產,非經書面許可,請勿複製或轉換成其他任何形式 使用。

The information contained in this document is the exclusive property of the NTU Nano-Electro-Mechanical-Systems ResearchCenter. Neither this document nor any part may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing.



文件類別	名稱	文件編號 SPEC NO	版次 REV.	頁次 PAGE
操作指導書	能量分散式 X-ray 元素分析儀	NEMS-W-3062	1.0	5 OF 20

保持APT HEAT在AUTO位置。若物鏡光圈髒了,放電現象會造成影像飄移。這樣的問題<u>在低加速電壓時特別明顯。物鏡光圈加熱至約 150℃可降低九成以上的汙染(與未加熱時相比)</u>。



圖六 EVAC Power 開闢、TMP NORMAL POWER

及 SC EVAC POWER 開闢燈

- 6.2 SEM載台位置檢查
- (1) 圖七為基座位置,確認樣品交換室內無 載台
- (2) <u>確定Stage Lock是在解除狀態(燈熄)</u>,
 Stage Lock ON時,不可動T及Z,否則將 損壞Stage Lock。
- (3) 確認Z為8、T為0,若否則Z轉到8(樣
 品交換位置),T轉到0。
- (4) 確認 X-ray 槍有歸位(轉到上方)
- (5) X 為 25、Y 為 25,若否則按下 HOME
 鈕,基座將移動到交換位置。



圖七 基座位置

(6) 確認 SE detector 為 Upper、Probe Current 為 Normal、WD 為 8。

本文件之內容為國立台灣大學奈米機電系統研究中心專有之財產,非經書面許可,請勿複製或轉換成其他任何形式 使用。

The information contained in this document is the exclusive property of the NTU Nano-Electro-Mechanical-Systems ResearchCenter. Neither this document nor any part may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing.



文件類別	名稱	文件編號 SPEC NO	版次 REV.	頁次 PAGE
操作指導書	能量分散式 X-ray 元素分析儀	NEMS-W-3062	1.0	6 OF 20

*若(1)~(6)有一項不符則代表上一位使用者未歸回原位,請通知中心。

*當HOME鈕無反應, Stage當掉時, 請通知中心。

*請注意,在開啟EDS 之前務必確保SEM使用無錯誤程序並完成SEM部分的影像處理。

- 6.3 EDS開機
- 將偵測器,如圖一所示,伸入至移動室分析位置,順時針轉到不能轉,做完後要轉回來, 保護機器。
- (2) 打開 EMAX 電源開闢(在黑色延長線組上),如圖二所示,此時電腦、螢幕、EMAX 主機同時自動開啟,如未自動開啟請手動啟動電腦。
 *請確定 EMAX 主機(X-RAY STREAM 和 MICROSCOPE CONTROL)上訊號燈亮錄燈,亮橋燈代表有問題,如圖三所示。
- (3) 在 SEM 部分,其工作距離 wd 要在 15, wd 調成 15, z 軸轉到影像清楚。
- (4) 在 SEM 部分,選 low detector(up 會放電),調成 high current model。
- (5) PC 進入 Windows XP 之操作系統。
- (6) 輸入使用者名稱及密碼後,進入 Windows NT 畫面。
 user name: Administrator
 Password:(沒有設定)
 user name 和 password 輸入完成後,按下 OK 即可進入。
- (7) 按雨次桌面上的圖示,如圖四所示,或按 START->PROGRAM->Horiba->EMAX 進入 EDS 操作畫面。
- 6.4 EDS關機
- (1) 拉下 File 視窗,選擇 Exit,結束 EMAX 應用軟體(也可押右上角關閉)。
- (2) 然後按照一般電腦的關機程序將電腦關機。

本文件之內容為國立台灣大學奈米機電系統研究中心專有之財產,非經書面許可,請勿複製或轉換成其他任何形式 使用。

The information contained in this document is the exclusive property of the NTU Nano-Electro-Mechanical-Systems ResearchCenter. Neither this document nor any part may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing.



文件類別	名稱	文件編號 SPEC NO	版次 REV.	頁次 PAGE
操作指導書	能量分散式 X-ray 元素分析儀	NEMS-W-3062	1.0	7 OF 20

- (3) 關掉 EMAX 電源開闢(在黑色延長線組上),此時電腦、螢幕、EMAX 主機同時被關 掉。
- (4) 在 SEM 部分, 選回 upper detector, 調回 normal current model。
- (5) 在 SEM 部分, z 軸轉回 8,其工作距離 wd 要回到影像清楚位置。
- (6) 將 X-ray Detector 移動至初始位置,即可作 SEM 復歸動作。
- 6.5 存取檔案
- (1) 直接使用桌面上的光碟燒錄器直接以複寫光碟作存取檔案的動作,嚴禁使用隨身碟。

7.0 導航器 (NAVIGATOR)

這個操作導航流程圖(圖八)將清楚地導引使用者進行分析流程中的每一個步驟,藉著滑鼠按到的小方塊功能簡單地進行分析。

*請注意,本中心只允許使用Point & ID部分,務必注意。

本文件之內容為國立台灣大學奈米機電系統研究中心專有之財產,非經書面許可,請勿複製或轉換成其他任何形式 使用。

The information contained in this document is the exclusive property of the NTU Nano-Electro-Mechanical-Systems ResearchCenter. Neither this document nor any part may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing.



文件類別	名稱	文件编號 SPEC NO	版次 REV.	頁次 PAGE
操作指導書	能量分散式 X-ray 元素分析儀	NEMS-W-3062	1.0	8 OF 20



圖八 操作導航流程圖 (Point & ID)

本文件之內容為國立台灣大學奈米機電系統研究中心專有之財產,非經書面許可,請勿複製或轉換成其他任何形式 使用。

The information contained in this document is the exclusive property of the NTU Nano-Electro-Mechanical-Systems ResearchCenter. Neither this document nor any part may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing.



文件類別	名稱	文件編號 SPEC NO	版次 REV.	頁次 PAGE
操作指導書	能量分散式 X-ray 元素分析儀	NEMS-W-3062	1.0	9 OF 20

- 7.1 X-ray 圖譜收集、定性、定量及報告列印分析步驟(ANALYZER)
 - 7.1.1 專案 (Project)

決定專案名稱,輸入文件檢索時所需的關鍵字。如圖九所示。



圖九 專案內容圖

本文件之內容為國立台灣大學奈米機電系統研究中心專有之財產,非經書面許可,請勿複製或轉換成其他任何形式使用。

The information contained in this document is the exclusive property of the NTU Nano-Electro-Mechanical-Systems ResearchCenter. Neither this document nor any part may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing.



文件類別	名稱	文件编號 SPEC NO	版次 REV.	頁次 PAGE
操作指導書	能量分散式 X-ray 元素分析儀	NEMS-W-3062	1.0	10 OF 20

7.1.2 樣品資訊 (Sample)

輸入樣品訊息,例如樣品形狀、測量結果等,如圖十。

Sample Information		
副的一個新的	anpie Name Sample 1 在這裏鍵入樣品名稱,可 依樣品種類命名	
構品名稱 Sa	ample ID. 若樣品有編碼,可記錄在這裏	
Sa	ample Notes: 樣品資料備注處,可依需求輸 入,不輸入也可(英日文) Sample pre-knowlede Sample Type Default	
	The Sample has been polished. 樣品已經拋光前處理,請打勾	
輸入表面處理 的厚度與密度	Thickness (rm): Thickness (rm): Density (g/cm3): 225 打勾並選擇鍵膜元素	

圖十 樣品資訊內容圖

本文件之內容為國立台灣大學奈米機電系統研究中心專有之財產,非經書面許可,請勿複製或轉換成其他任何形式使用。

The information contained in this document is the exclusive property of the NTU Nano-Electro-Mechanical-Systems ResearchCenter. Neither this document nor any part may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing.



文件類別	名稱	文件編號 SPEC NO	版次 REV.	頁次 PAGE
操作指導書	能量分散式 X-ray 元素分析儀	NEMS-W-3062	1.0	11 OF 20

7.1.3 電子顯微鏡設定(Microscope Setup)

這個步驟的主要目的,是在使用者開始要收集X光圖譜資料以前,先設定電子顯微 鏡條件,使 EDS 得到一個適當X光的收集比率(Acquisition Rate)及 Dead time。用於 觀察樣品的 SEM 的設定條件不同,由 EMAX 得出的結果會有很大差别。根據测量 目的不同,在 SEM 設定適當的條件。如圖十一所示。

* 請注意 SEM 的工作距離(WD)為15mm(S-3400N 為10mm)

* cps (每秒收到 X-ray 的個數) 是收集 X-ray 速率的單位。

*確認倍率與 SEM 一致。(Option/Microscope Control/Magnification Setting),記得按 Enter。



本文件之內容為國立台灣大學奈米機電系統研究中心專有之財產,非經書面許可,請勿複製或轉換成其他任何形式使用。



文件類別	名稱	文件编號 SPEC NO	版次 REV.	頁次 PAGE
操作指導書	能量分散式 X-ray 元素分析儀	NEMS-W-3062	1.0	12 OF 20

7.1.4 SEM 影像收集 (Site of interest)

收集之前,必須進行 SEM 條件設定。收集影像前,請先設定顯微鏡的倍率、HV 和 WD (按下 Option \rightarrow Microscope Control),如圖十二所示。



圖十二 SEM 影像收集內容圖

本文件之內容為國立台灣大學奈米機電系統研究中心專有之財產,非經書面許可,請勿複製或轉換成其他任何形式 使用。



文件類別	名稱	文件编號 SPEC NO	版次 REV.	頁次 PAGE
操作指導書	能量分散式 X-ray 元素分析儀	NEMS-W-3062	1.0	13 OF 20

7.1.5 收集圖譜 (Acquire Spectra)

當 EDS 樣品分析的位置區域倍率焦聚確定,而且在 Microscope Setup 步驟中,X-ray 的收集條件已經達成,就可以在此步驟收集正式 EDS 圖譜,如圖十三所示。



圖十三 收集圖譜內容圖

本文件之內容為國立台灣大學奈米機電系統研究中心專有之財產,非經書面許可,請勿複製或轉換成其他任何形式 使用。



文件類別	名稱	文件编號 SPEC NO	版次 REV.	頁次 PAGE
操作指導書	能量分散式 X-ray 元素分析儀	NEMS-W-3062	1.0	14 OF 20

7.1.6 圖譜比較 (Compare)

當量測多張圖譜時,可利用此功能進行比對,如圖十四所示。



圖十四 圖譜比較內容圖

本文件之內容為國立台灣大學奈米機電系統研究中心專有之財產,非經書面許可,請勿複製或轉換成其他任何形式使用。



文件類別	名稱	文件編號 SPEC NO	版次 REV.	頁次 PAGE
操作指導書	能量分散式 X-ray 元素分析儀	NEMS-W-3062	1.0	15 OF 20

7.1.7 確認元素 (Confirm Elements)

對圖譜進行定性分析。



圖十五 元素內容圖

本文件之內容為國立台灣大學奈米機電系統研究中心專有之財產,非經書面許可,請勿複製或轉換成其他任何形式 使用。

The information contained in this document is the exclusive property of the NTU Nano-Electro-Mechanical-Systems ResearchCenter. Neither this document nor any part may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing.



文件類別	名稱	文件編號 SPEC NO	版次 REV.	頁次 PAGE
操作指導書	能量分散式 X-ray 元素分析儀	NEMS-W-3062	1.0	16 OF 20

註:在圖譜上按下滑鼠右鍵,可顯示以下對話框

Copy:複製此圖譜至其他軟體內。 Reset Scale:圖譜座標自動回覆。 Export:圖譜輸出成檔案格式。 Line Draw:以黑白線條來表現圖譜。 Smart Peak Labels::只標示主要Peak的元素。 Peak Label Editor:可編輯欲標示的元素名稱。 Scale, exclude Noise Peak:座標自動化時,忽略Noise Peak。 Details:顯示圖譜資訊。

7.1.8 定量分析 (Quant)

根據定量分析條件進行定量計算,如圖十六所示。

Summary results: 標準備差 Element Weight% Atomic% C 7.55 +/. 1.06 42.33 Ag 92.45 +/. 1.06 57.68 Totals 100.00 原子百分比 様品重量百分比			Spectrum 3	
Element Weight% Atomic% C 7.55 +/. 1.00 42.32 Ag 92.45 +/. 1.06 57.68 Totals 100.00 様品重量百分比	Summary results :	標準偏差		
C 7.55 + / 1.00 42.32 Ag 92.45 + / 1.06 57.68 Totals 100 0 100.00 承 日 重 量 百 分 比	Element	Weight%, Atomic%		
Status:	C 7.55 Ag 92.45 Totals 100	*/ 1.06 42.32 */ 1.06 57.68 100.00	原子百分比	
Status :				
Status :	THE DE S	夏日分に		
Status :	小小田里」	E 日 分 IC		
	小水 60 至 5	g H 37 FC		
Sample is uncosted x-ray corrections may be approximate. Sample is uncosted No optimization has been performed.	小水 UU 重 S	E H 37 FC		

本文件之內容為國立台灣大學奈米機電系統, 新完 而心專, 建刻, 雅經, 新經書面許可, 請勿複製或轉換成其他任何形式使用。



文件類別	名稱	文件編號 SPEC NO	版次 REV.	頁次 PAGE
操作指導書	能量分散式 X-ray 元素分析儀	NEMS-W-3062	1.0	17 OF 20

7.1.9 定量參數設定(Quant Setup)

定量分析條件設定,如圖十七所示。

圖十七 定量參數設定內容圖

本文件之內容為國立台灣大學奈米機電系統研究中心專有之財產,非經書面許可,請勿複製或轉換成其他任何形式使用。

The information contained in this document is the exclusive property of the NTU Nano-Electro-Mechanical-Systems ResearchCenter. Neither this document nor any part may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing.



文件類別	名稱	文件編號 SPEC NO	版次 REV.	頁次 PAGE
操作指導書	能量分散式 X-ray 元素分析儀	NEMS-W-3062	1.0	18 OF 20

7.1.10 列印報告 (Report)



圖十八 列印報告

本文件之內容為國立台灣大學奈米機電系統研究中心專有之財產,非經書面許可,請勿複製或轉換成其他任何形式使用。

The information contained in this document is the exclusive property of the NTU Nano-Electro-Mechanical-Systems ResearchCenter. Neither this document nor any part may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing.



文件類別	名稱	文件编號 SPEC NO	版次 REV.	頁次 PAGE
操作指導書	能量分散式 X-ray 元素分析儀	NEMS-W-3062	1.0	19 OF 20

註:報告模式選擇



*定性報告選 Spectrum, 定量報告選 Quant Results。

註:分析後的資料會暫存在 Data 頁內:(粗字體部分為目前載入顯示的圖譜)。

本文件之內容為國立台灣大學奈米機電系統研究中心專有之財產,非經書面許可,請勿複製或轉換成其他任何形式 使用。

The information contained in this document is the exclusive property of the NTU Nano-Electro-Mechanical-Systems ResearchCenter. Neither this document nor any part may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing.



文件類別	名稱	文件編號 SPEC NO	版次 REV.	頁次 PAGE
操作指導書	能量分散式 X-ray 元素分析儀	NEMS-W-3062	1.0	20 OF 20



圖二十七 元素線掃描分析內容圖

本文件之內容為國立台灣大學奈米機電系統研究中心專有之財產,非經書面許可,請勿複製或轉換成其他任何形式使用。

The information contained in this document is the exclusive property of the NTU Nano-Electro-Mechanical-Systems ResearchCenter. Neither this document nor any part may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing.