# 三月奈米機電系統研究中心儀器訓練/檢定課程表 (地點：應力所/卓越大樓無塵室)

| 節次 | 時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 09：30<br>\|<br>12：30 | Oxford ICP-RIE(卓越)<br>(最少 2 人，上限 3 人)<br>3/4 訓練<br>3/25 檢定 | 9:30-10:30<br>橢偏儀(卓越)<br>3/5 訓練<br>3/12 檢定 | | E-Gun 氧化物及金屬<br>(卓越)<br>3/7 訓練<br>3/14 檢定 | |
| | | PECVD(卓越)<br>(最少 3 人，上限 5 人)<br>3/4 訓練<br>3/25 檢定 | 10:30-11:30<br>RTA(卓越)<br>3/5 訓練<br>3/12 檢定 | | Karl Suss Aligner<br>MA6(卓越)<br>(含 spin coater)<br>3/21 訓練<br>3/28 檢定 | |
| | | SEM+EDS<br>(卓越)<br>3/11[練習]<br>3/18[練習] | Karl Suss Aligner<br>MA8 (卓越)<br>(含 spin coater)<br>3/19 訓練<br>3/26 檢定 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 下午 | 14：00<br>\|<br>17：00 | 雷射共軛聚焦顯微鏡<br>(卓越)<br>3/4 訓練<br>3/11 檢定 | 13：00-17：30<br>3/5<br>實驗室一般訓練<br>(應力 231 室)<br>(上限 20 人) | 13：30-16：00<br>3/6<br>卓越大樓<br>安全訓練 | Sputter(卓越)<br>3/7 訓練<br>3/14 檢定 | SEM+EDS<br>(卓越)<br>(最少 2 人，上限 3 人)<br>3/8 訓練<br>3/29 檢定 |
| | | 14:00-16:00<br>PECVD(卓越)<br>3/18 [練習] | 14:00-16:00<br>PECVD(卓越)<br>3/12 [練習]<br>3/19 [練習] | SEM+EDS<br>(卓越)<br>3/13[練習]<br>3/20[練習]<br>3/27[練習] | O2 Descum_<br>Photoresist<br>(卓越)<br>3/21 訓練<br>3/28 檢定 | 14:00-16:00<br>Samco ICP(卓越)<br>3/15[練習]<br>3/22[練習] |
| | | 16:00-18:00<br>Oxford ICP-RIE<br>(卓越)<br>3/11[練習]<br>3/18[練習] | 16:00-18:00<br>Oxford ICP-RIE<br>(卓越)<br>3/12[練習]<br>3/19[練習] | 17:00-18:00<br>Samco ICP(卓越)<br>3/13[練習]<br>3/20[練習] | 16:00-18:00<br>PECVD(卓越)<br>3/14 [練習] | 16:00-18:00<br>PECVD(卓越)<br>3/8 [練習]<br>3/15 [練習]<br>3/22 [練習] |
| | | Samco ICP(卓越)<br>3/25[練習] | 16:00-19:00<br>Samco ICP(卓越)<br>(最少 2 人，上限 3 人)<br>3/12 訓練<br>3/26 檢定 | | 16:00-18:00<br>Oxford ICP-RIE<br>(卓越)<br>3/21[練習] | |
| | | | | | | |