

六月奈米機電系統研究中心儀器訓練/檢定課程表 (地點：應力所/卓越大樓無塵室)

節次	時間	一	二	三	四	五
上午	09 : 30 12 : 30	PECVD(卓越) 6/3 訓練 6/17 檢定	雷射共軛聚焦顯微鏡 (卓越) 6/4 訓練 6/11 檢定		Karl Suss Aligner MA8(卓越) (含 spin coater) 6/6 訓練 6/13 檢定	
		Oxford ICP-RIE(卓越) 6/17 訓練 6/24 檢定	Sputter(卓越) 6/18 訓練 6/25 檢定		反射式膜厚分析儀 (卓越) 6/20 訓練 6/27 檢定	
			-			
下午	14 : 00 17 : 00	13 : 00-17 : 30 6/3 實驗室一般訓練 (應力 109 室)	6/4 卓越大樓 安全訓練	SEM+EDS (卓越) 6/5 訓練 6/19[練習] 6/26 檢定	E gun 氧化物及金 屬(卓越) 6/6 訓練 6/13 檢定	O2 plasma _Photoresist (卓越) 6/7 訓練 6/14 檢定
		SEM+EDS (卓越) 6/17[練習] 6/24[練習]	Karl Suss Aligner MA6(卓越) (含 spin coater) 6/18 訓練 6/25 檢定		14:00-15:00 橢偏儀(卓越) 6/20 訓練 6/27 檢定	
		_Samco ICP(卓越) 6/17 訓練 6/24 檢定			15:00-17:00 RTA(卓越) 6/20 訓練 6/27 檢定	
		表面輪廓儀 (卓越) 6/17 訓練 6/24 檢定				